



Dorfabschluss
kein Abschluss
Dorfteich nicht attraktiv als Aufenthaltsort
Teichbegrenzung unattraktiv



Rundweg
verpuffte Rundführung
dunkle Ecken



Zentrum
keine Aufenthaltsqualitäten
keine Dorfmitte
Durchfahrtsstraße, kein Anreiz zum Halten
Bushaltestelle ungünstig und unsicher gelegen



Parkplatz
geringer Bedarf an Parkplätzen
idealer Platz für Grünanlage



Wegeverbindung
momentan keine Aufenthaltsqualität
trotz großer Eiche



Garagen
zerstören Durchgängigkeit
und Qualität der Obstwiesen
keine Verweilqualität



Dorfbeginn
kein erkennbarer Beginn des Dorfes
Rundweg nicht erkennbar
ungenutzter Bach
möglicher Standort Bushaltestelle

